La spia avaria motore si illumina.

3 Series F30/31 [2012-]

BMW >> 3 Series F30/31 [2012-]

DIFETTO RISCONTRATO

La spia avaria motore si illumina.

CAUSE DEL DIFETTO

Software centralina climatizzatore difettoso.

DIAGNOSI

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore

- 8013A3 “Riscaldamento autonomo non si inserisce”.

SOLUZIONE

Aggiornare il software della centralina climatizzazione elettronico

NOTE

Riferimento bollettino BMW 62841622-02

Partner:

Carpedia