La spia ESP rimane accesa.

Octavia II 1Z3/1Z5 [2004-13]

Skoda >> Octavia II 1Z3/1Z5 [2004-13]

DIFETTO RISCONTRATO

La spia ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... rimane accesa.

CAUSE DEL DIFETTO

Sensore della pressione del freno nella centralina idraulica ABS difettoso.

DIAGNOSI

In diagnosi su ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore:

- 01435, 059B "Sensore pressione servofrenoIl servofreno è un dispositivo che agisce sulla pompa del s... (G201), segnale inverosimile".

SOLUZIONI

Riparare la centralina idraulica ABS usando il kit di riparazione originale.

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Skoda 2025844/1

Partner:

Carpedia