La spia ESP/ABS si illumina

Golf VII 5G1 [2012-]

Volkswagen >> Golf VII 5G1 [2012-]

DIFETTO RISCONTRATO

La spia ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a…/ABS si illumina

CAUSE DEL DIFETTO

Software della centralina dell’ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a… difettoso.

DIAGNOSI

In diagnosi su ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a… è possibile constatare la presenza del codice errore

C113B “Pulsante per l’assistenza alla discesa in salita”.

SOLUZIONI

Aggiornare il software della centralina ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a….

NOTE

Riferimento bollettino Volkswagen 2060973/3

Partner:

Carpedia