La spia guasti motore e quella delle candelette rimangono accese

1.2 TDI CR BlueMotion D (CFWA) 55kW [10-14]

Volkswagen >> Polo 6R1 [2009-14] >> 1.2 TDI CR BlueMotion D (CFWA) 55kW [10-14]

DIFETTO RISCONTRATO

Spia motore e quelle delle candelette rimangono accese

CAUSE DEL DIFETTO

Software centralina motore difettoso

DIAGNOSI

In centralina motore sono presenti i seguenti errori:

- Cod. P0606 “Processore centralina motore/centralina motopropulsore”
- Cod. P062B “Guasto interno centralina, prestazioni controllo iniettore carburante”.

SOLUZIONE

Aggiornare il software della centralina motore.

NOTE

Riferimento bollettino Volkswagen 2037221/8

Partner:

Carpedia