La spia motore lampeggia

i20 [2015-]

Hyundai >> i20 [2015-]

Modello

Hyundai I20 (2014>) 1.2i

Difetto Riscontrato

La spia motore lampeggia

Causa del Difetto

Mancata combustione nei vari cilindri

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0301 “Cilindro 1 rilevata mancata accensione”, P0302 “Cilindro 2 rilevata mancata accensione”, P0303 “Cilindro 3 rilevata mancata accensione” e codice P0304 “Cilindro 4 rilevata mancata accensione”

Codici Errore Rilevati

P0301, P0302, P0303, P0304

Soluzione

Aggiornare il software della centralina motore

Note

Riferimento bollettino Hyundai HFE16-14-E910

Partner:

Carpedia