Malfunzionamento aria condizionata

Polo 6R1 [2009-14]

Volkswagen >> Polo 6R1 [2009-14]

Modello

Volkswagen Polo (2009>2017)

Difetto Riscontrato

Malfunzionamento aria condizionata

Causa del Difetto

Software centralina condizionamento aria difettosa

Diagnosi

In diagnosi sul climatizzatore è possibile constatare la presenza del codice errore B10A9 “Circuito controllo compressore del condizionamento aria/aperto”

Codici Errore Rilevati

B10A9

Soluzione

Aggiornare il software della centralina dell’aria condizionata

Note

Riferimento bollettino Volkswagen 2039313/4

Partner:

Carpedia