Malfunzionamento del sistema di frenata di pre-collisione, del sistema assistenza cambio corsia e del limitatore di velocità.

A6 4G2/4G5 [2011-14]

Audi >> A6 4G2/4G5 [2011-14]

DIFETTO RISCONTRATO

Malfunzionamento del sistema di frenata di pre-collisione, del sistema assistenza cambio corsia e del limitatore di velocità.

CAUSE DEL DIFETTO

Software della centralina di elaborazione delle immagini difettoso.

DIAGNOSI

In diagnosi è possibile constatare la presenza del codice errore B2F04 “Development Code 4”.

SOLUZIONI

Aggiornare il software della centralina di elaborazione delle immagini.

NOTE

Riferimento bollettino Audi 2042266/6

Partner:

Carpedia