Malfunzionamento dell’Indicatore del livello del carburante

A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Audi >> A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Anni di costruzione: a partire dal 2013

Nei veicoli succitati si riscontra una discrepanza tra la quantità di carburante effettivamente presente nel serbatoio e il valore indicato dall’indicatore di livello del carburante.

La causa del problema risiede in un difetto del software della centralina (strumento multifunzione).

Rimedio:

In una officina convenzionata fare eseguire un aggiornamento del software della centralina (strumento multifunzione). Ciò consente di correggere il valore mostrato dall’indicatore di livello del carburante.

Nota:
L’intervento viene documentato nel quaderno di servizio.

Partner:

Carpedia