Mancato funzionamento Climatizzatore

2.5 CDTi D (G9U 630) 84kW [06-12]

Opel Vauxhall >> Vivaro-A >> 2.5 CDTi D (G9U 630) 84kW [06-12]

CAUSA DEL DIFETTO

La ridotta dimensione del connettore del compressore causa sovraccarichi elettrici all'impianto ed un aumento della resistenza elettrica.

DIAGNOSI SISTEMA

Nessun codice guasto presente

SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Verificare che il connettore del compressore sia integro e non presente segni di surriscaldamento, nel caso sostituire il compressore e ripristinare correttamente il cablaggio. Non è necessaria la sostituzione del fascio cavi completo.

Riferimento bollettino Opel 2509

Partner:

Carpedia