Perdita di potenza del motore

4.0 E420 CDI D (629.910) 231kW [05-10]

Mercedes-Benz >> E-Class 211 [2002-10] >> 4.0 E420 CDI D (629.910) 231kW [05-10]

Cod. guasto EOBDEuropean On Board Diagnostics: P0016 / P0017 / P0018 / P0019 : Sensore di posizione albero motore

Cod. guasto MB 2045 / 2606

Sui veicoli con motori OM 629 [montati anche su Classe M(W164), Classe S(W221), Classe GL(X164)], esiste la possibilità che il motore perda potenza. La causa di ciò potrebbe essere un'interruzione elettrica nel sensore albero motore (o sensore albero a gomiti).

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e i sensori albero motore sostituiti.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative alla perdita di potenza del motore e agli eventuali malfunzionamenti del tipo impossibile avviare il motore.



Immagine generica del sensore

Partner:

Carpedia