Problema su Navigatore (mod.VP2 Nav) a veicolo fermo

Doblo [2010-]

Fiat >> Doblo [2010-]

Difetto Riscontrato su modelli con Navigatore VP2 NAV senza ESPControllo elettronico della stabilità. L’ESP stabilizza a...

A veicolo fermo la bussola non indica più la direzione e viene visualizzato il messaggio “Acquiring Signal?”

CAUSA DEL DIFETTO

Bug nel software del Body computer.

DIAGNOSI SISTEMA

Nessun codice guasto presente

SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Aggiornare il software del Body Computer.

Riferimento bollettino Fiat 5505 2 151 RA

Partner:

Carpedia