# Rumore dal servosterzo o il volante vibra

## B-Class 245 [2005-12]

Mercedes-Benz >> B-Class 245 [2005-12]

### Modello

Mercedes Classe B W245 (2005>2011)

### Difetto riscontrato

Rumore dal servosterzo o il volante vibra

### Causa del difetto

Sensore coppiaCertificato Prevenzione Incendi servosterzo elettrico difettoso

### Diagnosi

Nessuna diagnosi effettuata

### Codice errore rilevati

Nessun codice

### Soluzioni

Sostituire la scatola sterzo

### Note

Riferimento bollettino Mercedes GI46.35-P-041452

**Partner:**

Carpedia