Saltuariamente la funzione “luci di cortesia” non si attiva

500L 500L Living 500L MPW

Fiat >> 500L 500L Living 500L MPW

Modello

Fiat 500L (2012>)

Difetto Riscontrato

Saltuariamente, la funzione ***luci di cortesia*** non si attiva. La funzionalità delle luci di cortesia può essere abilitata e temporizzata agendo sul Menu ***Impostazioni*** del sistema **Uconnect**. Quando vengono sbloccate le porte, si accendono le luci di posizione e le luci pozzanghera poste sugli specchi retrovisori esterni per il tempo impostato sul menu

Causa del Difetto

Parametri software della centralina Body Computer

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Effettuare la riprogrammazione del Body Computer

Note

Riferimento bollettino Fiat 5505 2 281 RA

Partner: