Carpedia
Il portale d'informazione per l'Autoriparatore
WWW.CARPEDIA.IT

Segnalatore insufficiente di livello liquido di raffreddamento acceso

Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

Volkswagen >> Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

DIFETTO RISCONTRATO

Segnalatore insufficiente livello liquido di raffreddamento si illumina, perdita di liquido di raffreddamento e/o temperatura alta del liquido di raffreddamento.

CAUSA DEL DIFETTO

Falla interna dell’impianto di raffreddamento.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi

SOLUZIONE

Individuare la presenza di eventuali perdite di liquido refrigerante dal motore e provvedere alla riparazione. Verificare il livello del liquido di raffreddamento.

NOTE

Riferimento bollettino Volkswagen 2044612/1

Partner:

Carpedia