Sibilo o perdita d’acqua del motore

C4 Picasso Grand Picasso

Citroen >> C4 Picasso Grand Picasso

Modello

Citroen C4 Picasso (2006>2013) 1.6HDI 8V Turbo FAP Euro 5 fino a OPR 153

Difetto riscontrato

Sibilo o perdita d’acqua del motore

Causa del difetto

Tenuta della pompa dell’acqua

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire la pompa dell’acqua e la cinghia di distribuzione

Note

Riferimento bollettino Citroen D1AW010MQ0

Partner:

Carpedia