Carpedia
Il portale d'informazione per l'Autoriparatore
WWW.CARPEDIA.IT

Sul quadro strumenti compare un messaggio di avvertimento

C-Class 204 [2007-14]

Mercedes-Benz >> C-Class 204 [2007-14]

Modello

Mercedes Classe C (W204) 2007>2014

Difetto Riscontrato

Sul quadro strumenti compare un messaggio di avvertimento

Causa del Difetto

Sensori di velocità ruota difettosi

Diagnosi

In diagnosi su ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza dei codici errore C1102 "ABS Acceleration Switch Circuit Failure", C1107 "Guasto interno della centralina ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a...", C1112 "Guasto interno della centralina ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a..." e codice C1117 "Guasto interno della centralina ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a..."

Codici Errore Rilevati

C1102, C1107, C1112, C1117

Soluzione

Sostituire i sensori velocità ruota

Note

Riferimento bollettino Mercedes GI42.47-P-059087

Partner:

Carpedia