Versione 4WD – Malfunzionamento generale del sistema 4WD

Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

Volkswagen >> Tiguan 5N1/5N2 [2007-]

DIFETTO RISCONTRATO

CAUSE DEL DIFETTO

Pompa precarico Haldex guasta (differenziale posteriore)

DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria errori

SOLUZIONE

Sostituire la pompa precarico Haldex posizionata nel differenziale posteriore.

Cod. OEM 02W598549A (il codice può cambiare da modello e versione del veicolo, verificare il codice corretto col VINVehicle Identification Number del veicolo)



NOTE

Riferimento bollettino Volkswagen 2041327/4

Partner:

Carpedia