Procedura azzeramento service Jaguar XKR X150 [2006-15]

XKR X150 [2006-15]

Jaguar >> XKR X150 [2006-15]

Note

Per la procedura vengono utilizzati i seguenti pulsanti:

A) Posizionato nella piccola pulsantiera sul cruscotto, alla sinistra del volante. Quello del retronebbia.

B) Posizionato all’estremità della leva degli indicatori di direzione.

C) Pulsante Start/Stop posizionato sulla consolle centrale sopra agli indicatori del cambio





Procedura di Azzeramento

- Con quadro strumenti spento premere il pulsante A e tenerlo premuto.
- Accendere il quadro strumenti tramite il pulsante START/STOP (C) senza premere il pedale del freno
- Rilasciare entro 3 secondi il pulsante A
- Premere il pulsante B e tenerlo premuto, successivamente premere nuovamente il pulsante B e tenerli

premuti entrambi.

- Sul display apparirà il messaggio “Reset Service Mode”. Dopo circa 10 secondi apparirà il messaggio “Service Mode Reset” di avvenuto azzeramento.
- Rilasciare i pulsanti A e B
- Spegnere il quadro struemnti tramite il pulsante START/STOP (C)

Partner:

Carpedia