Il segnalatore acustico del controllo della distanza di parcheggio suona in continuazione.

Mokka

Opel Vauxhall >> Mokka

CAUSA DEL DIFETTO

Problema di gestione del software.

DIAGNOSI SISTEMA

Nessun errore in diagnosi.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Aggiornare il software della centralina Park Assist con l’ultima versione disponibile.

Riferimento bollettino Opel 3104

Partner:

Carpedia