La leva selettrice del cambio rimane bloccata in “P”

Audi

Audi

Modello

Audi A3 (2009>2012) 1.6TDI 16V Turbo FAP con cambio robotizzato

Difetto Riscontrato

La leva selettrice del cambio rimane bloccata in “P”

Causa del Difetto

Batteria non conforme al veicolo perché in avviamento si abbassa troppo la tensione

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0928 “circuito solenoide blocco comando cambio/circuito aperto

Codici Errore Rilevati

P0928

Soluzione

Sostituire la batteria con una conferme a questo veicolo

Note

Difetto segnalato da un’officina

Partner:

Carpedia