# La spia avaria motore si accende, sul display appare “possibile continuare a guidare”

## Mini

Mini

### Modello

Mini Cooper F55/F56 (2014>) 1.5i 12V Turbo

### Difetto Riscontrato

La spia avaria motore si accende, sul display appare “possibile continuare a guidare”

### Causa del Difetto

Software centralina di gestione motore difettoso

### Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore 20F21D “Modulo di gestione del calore, segnale: temperatura refrigerante insufficiente”

### Codici Errore Rilevati

20F21D

### Soluzione

Aggiornare il software della centralina di gestione motore

### Note

Riferimento bollettino Mini NL 64120279-01

**Partner:**

Carpedia