La spia motore si accende

1.3 DDiS D (Z13DT) 51kW [03-09]

Suzuki >> Ignis RM [2003-9] >> 1.3 DDiS D (Z13DT) 51kW [03-09]

Modello

Suzuki Ignis (2003>2012) 1.3DDIS 16V Turbo

Difetto Riscontrato

La spia motore si accende

Causa del Difetto

Valvola dell'EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... intasata/bloccata

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0400 "Flusso EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas..."

Codici Errore Rilevati

P0400

Soluzione

Smontare la valvola EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... e pulire la valvola. Smontare il collettore di aspirazione aria e verificarlo. Rimontare la valvola dell'EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... e il collettore di aspirazione

Note

Riferimento bollettino Suzuki BE-Q-G-005-R6

Partner: