L’aria condizionata non funziona

Leon 5F1/5F5 [2012-]

Seat >> Leon 5F1/5F5 [2012-]

Modello

Seat Leon (2012>) 1.4TSI 16V Turbo

Difetto Riscontrato

L’aria condizionata non funziona

Causa del Difetto

Fusibile del pressostato dell’aria condizionata bruciato o pressostato del condizionamento aria difettoso

Diagnosi

In diagnosi sul clima è possibile constatare la presenza del codice errore B10AE “Sensore pressione refrigerante: circuito aperto o cortocircuito”

Codici Errore Rilevati

B10AE

Soluzione

Verificare se il fusibile non è bruciato o posizionato in maniera errata, sostituire o riposizionare il flessibile se necessario. Verificare il corretto funzionamento del sistema aria condizionata. Se il difetto persiste: verificare la condizione del piedino del pressostato dell’aria condizionata. Sostituire il pressostato dell’aria condizionata se si riscontrano anomalie

Note

Riferimento bollettino Seat 2051423/3