# Leva freno di stazionamento non funzionante

## 1.4 Abarth R-Cat B (312A3.000) 103kW [08-15]

Fiat >> 500 500C [2007-] >> 1.4 Abarth R-Cat B (312A3.000) 103kW [08-15]

### DIFETTO RISCONTRATO

Leva freno di stazionamento indurita o bloccata

### CAUSA DEL DIFETTO

Penetrazione di sporco nella guaina dei cavi del freno di stazionamento.

### DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi

### SOLUZIONE

Sostituire i cavi del freno di stazionamento

### NOTE

Riferimento bollettino Abarth 3380 1 331 LF

**Partner:**

Carpedia