Perdita di olio visibile sul terreno sotto il veicolo o gocciolamento di olio del cambio

Transit '14

Ford >> Transit '14

Modello

Ford Transit (2014>) 2.0TDCI Turbo 4X4 FAP/DPF 125kw con cambio manuale 6 marce 125kw

Difetto Riscontrato

Perdita di olio visibile sul terreno sotto il veicolo o gocciolamento di olio del cambio

Causa del Difetto

Scatola del cambio non sigillata correttamente

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sigillare la scatola del cambio utilizzando sigillante al silicone LB-2 HU7J-M4G323-AA (WSE-M4G323-A6)

Note

Riferimento bollettino Ford N.19-2238

Partner:

Carpedia