Pericolo di incendio causato dal blocco della ventola del radiatore

Astra-J

Opel Vauxhall >> Astra-J

Modelli Anno 2010-2012

Nei veicoli succitati può succedere che si stacchi il coperchio della batteria e che esso cada sulla ventola del radiatore bloccandola. A causa di ciò possono prodursi dei rumori nel vano motore, oltre a un aumento della temperatura del motore. Il surriscaldamento di vari componenti può causare un pericolo di incendio.

Per risolvere questo problema, è necessario innanzitutto rimuovere il coperchio della batteria. Durante questa operazione occorre fare attenzione a tenere coperto e protetto il polo positivo. Un'ulteriore misura è quella di montare un fascio di cavi adattatore. Per ulteriori informazioni consultare il bollettino informativo "Opel Astra J, modulo della ventola del radiatore".
Sebbene i proprietari dei veicoli interessati siano stati informati, si parte dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile riparare tutti i veicoli.

Partner:

Carpedia