Quando si sterza si avverte un rumore di scricchiolio dall’asse anteriore

A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Audi >> A3 A3 Sportback 8VA/8V1 [2012-]

Modello

Audi A3 (2012>)

Difetto Riscontrato

Quando si sterza o durante le manovre a bassa velocità, si avverte un rumore di scricchiolio dall’asse anteriore

Causa del Difetto

Contatto tra il tampone di arresto dell’ammortizzatore e il coperchio di protezione

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Ingrassare il tampone di arresto dell’ammortizzatore

Note

Riferimento bollettino Audi 2045046/4

Partner:

Carpedia