Si accende la spia avaria motore e lo start&stop non funziona

1.3 MJet 75 D (199A9.000) 55kW [12-15]

Fiat >> Panda [2012-] >> 1.3 MJet 75 D (199A9.000) 55kW [12-15]

Modello

Fiat Panda (2012>) 1.3JTD 16V Turbo FAP

Difetto riscontrato

Si accende la spia avaria motore e lo start&stop non funziona.

Causa del difetto

Elettrovalvola pompa olio a cilindrata variabile.

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P1540 “elettrovalvola pompa olio a cilindrata variabile”

Codice Errore Rilevati

P1540

Soluzione

Sostituire l’elettrovalvola pompa olio a cilindrata variabile.

Note

Difetto segnalato da un’officina

Partner:

Carpedia