# Sibilo o perdita d’acqua del motore

## C4 Picasso Grand Picasso

Citroen >> C4 Picasso Grand Picasso

### Modello

Citroen C4 Picasso (2006>2013) 1.6HDI 8V Turbo FAP Euro 5 fino a OPR 153

### Difetto riscontrato

Sibilo o perdita d’acqua del motore

### Causa del difetto

Tenuta della pompa dell’acqua

### Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

### Codici Errore Rilevati

Nessun codice

### Soluzione

Sostituire la pompa dell’acqua e la cinghia di distribuzione

### Note

Riferimento bollettino Citroen D1AW010MQ0

**Partner:**

Carpedia