
Sistema: Climatizzatore automatico – Oggetto: Esce aria calda solo lato

159

Alfa Romeo >> 159

Oggetto: Esce aria calda solo lato

In memoria errori è presente l’errore B1802 “Attuatore di miscelazione DX”.
Con strumento di diagnosi effettuare la diagnosi attiva sul motorino di miscelazione DX, se il motorino non si attiva, smontare il motorino verificare i cablaggi e connessioni.
Sostituire il motorino miscelazione aria DX .
Al termine della riparazione effettuare con lo strumento di diagnosi la procedura di apprendimento motorini climatizzazione.



Partner:

Carpedia