Sistema: Climatizzatore automatico – Oggetto: I motoventilatori funzionano sempre

166

Alfa Romeo >> 166

Sistema: Climatizzatore automatico

Inconveniente:
I motoventilatori funzionano sempre.

Causa:
I contatti dei relè di comando prima e seconda velocità sono incollati

Soluzione:
Sostituire il relè difettoso marcato TRW con uno marcato Bitron

Partner:
Carpedia