Spia livello olio accesa

Honda

Honda

Modello: Honda HR-V (2015>) 1.5i 16V

DIEFTTO RISCONTRATO

La spia del livello olio si accende

CAUSA DEL DIFETTO

Se il livello dell’olio è corretto il problema è da imputare ad un bug nel software della centralina motore.

DIAGNOSI

Nessun errore presente

SOLUZIONE

Aggiornare il software della centralina gestione motore.

NOTE

Riferimento bollettino Honda SV-02-002-01

Partner:

Carpedia