Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Honda Insight [2000-5]

Insight [2000-5]

Honda >> Insight [2000-5]

Tipo di mezzo e collegamenti:



Targhetta di identificazione

Presa

V.I.N.

Posizione VINVehicle Identification Number - Numero di Telaio

Interno vano motore traversa sottoparabrezza destra

Posizione presa diagnosi EOBDEuropean On Board Diagnostics

Sotto il cruscotto lato guida, sopra alla pedaliera vicino alla consolle centrale.

Partner:

Carpedia