

Il motore si spegne improvvisamente, anche durante la marcia.

1.2 DIG-S R-Cat B (HR12DDR) 72kW [11-16]

Nissan >> Micra K13 [2010-] >> 1.2 DIG-S R-Cat B (HR12DDR) 72kW [11-16]

Nei veicoli succitati il motore si spegne durante la marcia e non può più essere avviato. In questo caso il problema può essere dovuto a un corto circuito della bobina di accensione. Il corto circuito può causare il danneggiamento e il guasto dei fusibili. Per questo motivo il motore si spegne e non può più essere avviato.



Istruzioni per la Riparazione

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Partiamo tuttavia dal presupposto che non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli. L'installazione di nuove bobine di accensione nei veicoli interessati può essere effettuata presso un'officina specializzata.

Partner: