

## Procedura azzeramento service Jaguar XJ6 X350/358 [2003-10]

XJ6 X350/358 [2003-10]

Jaguar >> XJ6 X350/358 [2003-10]

-Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore.

-Individuare i pulsanti da utilizzare per la procedura:

A) Pulsante centrale "RESET" posizionato sotto l'interruttore delle luci sul cruscotto alla sinistra del volante

B) Pulsante posizionato sull'estremità dell'interruttore delle luci di direzione alla sinistra del volante.



Note:

-Accendere e spegnere il quadro strumenti

-Entro 3 secondi:

1. Premere il pulsante A e mantenerlo premuto.
2. Accendere il quadro strumenti
3. Lasciare il pulsante A
4. Premere il pulsante B e mantenerlo premuto
5. Premere il pulsante A e mantenerlo premuto

-Sul display appare la scritta "Resetting Service Mode", mantenere ancora premuti i pulsanti A e B.

-Dopo circa 10 secondi sul display dovrebbe apparire la scritta "Service Mode Reset"

-Procedura terminata, rilasciare i pulsanti.

## Procedura di Azzeramento

---

**Partner:**



Carpedia