



Procedura azzeramento service Saab 9-5 9600 [1997-2010]

9-5 9600 [1997-2010]

Saab >> 9-5 9600 [1997-2010]

Note

La procedura è valida esclusivamente per i modelli senza display informativo (SID). Per poter azzerare il Service sul display deve apparire il messaggio "Eseguire tagliando...". In caso di tagliandi intermedi prima della scadenza (senza la visualizzazione del messaggio) per l'azzeramento bisogna utilizzare uno strumento diagnostico



Procedura azzeramento manuale

Vetture ad alimentazione Benzina o BioPower (Bioetanolo E85)

- 1) Accendere il quadro strumenti
- 2) Premere e mantenere premuto il pulsante "Clear" sul volante fino all'azzeramento del Service confermato da un segnale acustico
- 3) Spegnerne il quadro strumenti

Vetture ad alimentazione Diesel

- 1) Premere e mantenere premuto il pedale del freno
- 2) Accendere il quadro strumenti
- 3) Premere e mantenere premuto il pulsante "Clear" sul volante fino all'azzeramento del Service confermato da un segnale acustico
- 4) Spegnerne il quadro strumenti

Riferimento

Costruttore: SAAB
Modello: Serie 9.5 (dal 2006->)

Partner:



Carpedia