

Accensione della spia ABS/ESP e luce di arresto accesa senza aver premuto il pedale del freno

Corsa-D

Opel Vauxhall >> Corsa-D

Modello

Opel Adam (2012>)/Corsa D/Corsa E

Difetto riscontrato

Accensione della spia ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... e luce di arresto accesa senza aver premuto il pedale del freno

Causa del difetto

Regolazione errata dell'interruttore luci arresto

Diagnosi

In diagnosi su ABS/ESPControllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore C0161 "controllo velocità temporaneamente non funzionante"

Codici Errore Rilevati

C0161

Soluzione

Controllare la regolazione dell'interruttore luce arresto e regolare all'occorrenza

Note

Riferimento bollettino Opel 14-E-3154



Carpedia