



All'avviamento e allo spegnimento del motore, mancato funzionamento del freno di stazionamento a comando elettrico

C4

Citroen >> C4

Modello

Citroen C4 (2010>)

Difetto Riscontrato

All'avviamento e allo spegnimento del motore, mancato funzionamento del freno di stazionamento a comando elettrico

Causa del Difetto

Freno di stazionamento a comando elettrico

Diagnosi

In diagnosi su ABS/ESP Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore C1556 "difetto di comando motore elettrico, cortocircuito al più/Cortocircuito alla massa".

Codici Errore Rilevati

C1556

Soluzione

Sostituire il freno di parcheggio elettrico (Secondo l'esito del controllo).

Note

Riferimento bollettino Citroen B3FW010WQ0

Partner:



Carpedia