

## **Attivazione avvisatore acustico (clacson) involontaria a volante sterzato.**

Fiesta '17

Ford >> Fiesta '17

### DIFETTO RISCONTRATO

Attivazione avvisatore acustico (clacson) involontaria a volante sterzato.

### CAUSE DEL DIFETTO

Cablaggio avvisatore acustico cablato in maniera errata.

### DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi.

### SOLUZIONI

Verificare se il cablaggio dell'avvisatore acustico è danneggiato, ricollocare il cablaggio e riparare se necessario.

### NOTE

Riferimento bollettino Ford 18-2128

---

#### Partner:



Carpedia