



Avviamento sistematico del motore termico e assenza di funzionamento della catena di trazione

2.0 HYb4 D+EL (DW10CTED4 (RHC)) 120kW [11-16]

Peugeot >> 3008 >> 2.0 HYb4 D+EL (DW10CTED4 (RHC)) 120kW [11-16]

Modello

Peugeot 3008 (2009>2016) 2.0HDI DH [HYBRID4] 16V Turbo 4X4 FAP/DPF

Difetto Ricontrato

Avviamento sistematico del motore termico, assenza di funzionamento della catena di trazione malgrado le condizioni siano soddisfacenti

Causa del Difetto

Anomalia della pompa del vuoto elettrica e/o perdita di depressione dovuta a una perdita

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P1181 "Misura depressione del circuito di frenata, INCOERENZA" e P11B6

Codici Errore Rilevati

P1181, P11B6

Soluzione

Controllare la pompa del vuoto elettrica e il circuito di depressione ed eventualmente sostituire i componenti interessati dal guasto

Note

Riferimento bollettino Peugeot B1HW016DQ0



Carpedia