



Bloccaggio dei retrovisori esterni elettrici

2008

Peugeot >> 2008

Modello

Peugeot 2008 (2013>)

Difetto Ricontrato

Bloccaggio del o dei retrovisori esterni elettrici alla chiusura e/o all'apertura

Causa del Difetto

Anomalia interna della funzione di apertura/chiusura dei retrovisori esterni elettrici

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire il o i retrovisori esterni elettrici

Note

Riferimento bollettino Peugeot C5AW011HQ0

Partner:



Carpedia