



Climatizzatore automatico Climatronic: Il climatizzatore non raffredda.

Touareg 7LA/7L6 [2003-10]

Volkswagen >> Touareg 7LA/7L6 [2003-10]

Inconvenienti vari:

1. Dopo un periodo di marcia prolungato non esce praticamente aria dalle bocchette di ventilazione nonostante il motorino della ventola sia in funzione (motivo: congelamento evaporatore)
2. Nessuna potenza di raffreddamento.
3. La temperatura preimpostata non viene mantenuta a un livello costante dall'impianto di climatizzazione.
4. Dopo un periodo di marcia prolungato la prestazione termica diminuisce notevolmente.



Causa:

- Il sensore per la temperatura dell'evaporatore è scivolato dalla sua sede e pende nel vano piedi.
- Il sensore per la temperatura dell'evaporatore mostra dei valori di temperatura errati

Soluzione:

Verificare se il sensore è correttamente fissato, se correttamente fissato verificare tramite la diagnosi se i valori di temperatura risultano attendibili, in caso di non attendibilità sostituire il sensore.

Partner:



Carpedia