


# Climatizzatore automatico Climatronic: Il climatizzatore non raffredda.

Touareg 7LA/7L6 [2003-10]

Volkswagen >> Touareg 7LA/7L6 [2003-10]

#### Inconvenienti vari:

- 1. Dopo un periodo di marcia prolungato non esce praticamente aria dalle bocchette di ventilazione nonostante il motorino della ventola sia in funzione (motivo: congelamento evaporatore)
- 2. Nessuna potenza di raffreddamento.
- 3. La temperatura preimpostata non viene mantenuta a un livello costante dall'impianto di climatizzazione.
- 4. Dopo un periodo di marcia prolungato la prestazione termica diminuisce notevolmente.



### Causa:

- -Il sensore per la temperatura dell'evaporatore è scivolato dalla sua sede e pende nel vano piedi.
- -Il sensore per la temperatura dell'evaporatore mostra dei valori di temperatura errati

## Soluzione:

Verificare se il sensore è correttamente fissato, se correttamente fissato verificare tramite la diagnosi se i valori di temperatura risultano attendibili, in caso di non attendibilità sostituire il sensore.

#### **Partner:**

