

Difetto di funzionamento dell'oscuramento del quadro strumenti

Compass

Jeep >> Compass

DIFETTO RISCONTRATO

La funzione di oscuramento quadro strumenti è difettosa o non funzionante

CAUSE DEL DIFETTO

Il software del quadro strumenti è difettoso

DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria errori

SOLUZIONI

Aggiornare il software del quadro strumenti

NOTE

Riferimento bollettino tecnico JEEP 08-052-18

Partner:



Carpedia