



Disinserimento spontaneo del Cruise Control

Giulia [2016-]

Alfa Romeo >> Giulia [2016-]

Modello

Alfa Romeo Giulia (2016>)

Difetto Riscontrato

Disinserimento spontaneo del Cruise Control. Premendo il tasto "Resume" in marcia la vettura accelera ma il Cruise Control si disinscrive prima di aver raggiunto la velocità impostata. L'anomalia si verifica su vetture che montano pneumatici invernali

Causa del Difetto

Calibrazioni software

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Effettuare la riprogrammazione della centralina di gestione impianto freni ([BSM](#) Centralina di Gestione Alimentazione Motore)

Note

Riferimento bollettino Alfa Romeo 3340 1 461 RA

Partner:



Carpedia