

Il motore si avvia ma dopo poco inizia ad andare a 3 cilindri e si spegne

2.7 CRD D 120kW [01-05]

Jeep >> Grand Cherokee [99-2005] >> 2.7 CRD D 120kW [01-05]

Modello

Jeep Grand Cherokee (1997>2005) 2.7 CRD L5 20V Turbo 4×4

Difetto riscontrato

Il motore si avvia correttamente ma dopo poco tempo inizia ad andare a 3 cilindri e si spegne. Non si riavvia subito ma bisogna aspettare un po di tempo e quando si riavvia si ripresenta il difetto.

Causa del difetto

Connettori degli iniettori.

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0203 "funzionamento difettoso del circuito dell'injettore 3" e P1601.

Codici Errore Rilevati

P0203, P1601

Soluzione

Controllare tutti i connettori degli iniettori e sostituire quello interessato dal guasto.

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:

