



208

Peugeot >> 208

Modello

Peugeot 208 (2012>) con cambio manuale BE4R fino a OPR 15116

Difetto Riscontrato

Impossibile inserire le marce

Causa del Difetto

Anomalia del comando del cambio (fuoriuscita della rotula di comando di inserimento delle marce sotto la leva di comando delle marce)

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire la leva del cambio

Note

Riferimento bollettino Peugeot B2CW017XQ0

Partner:

