



In temperature ambiente alte appare sul display “Pressione dell’olio troppo bassa”

X3 F25 [2010-]

BMW >> X3 F25 [2010-]

Modello

BMW X3 F25 (2010>2015) 2.0D 16V Turbo FAP/DPF N47D20C

Difetto Ricontrato

In temperature ambiente alte appare sul display “Pressione dell’olio troppo bassa”

Causa del Difetto

Software centralina di gestione motore difettosa

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Verificare il cablaggio dell’interruttore pressione dell’olio motore e sostituire eventuali componenti danneggiati/difettosi. Aggiornare il software della centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino BMW NL 60840082-01

Partner:



Carpedia

