



La leva selettore del cambio rimane bloccata in “P”

Audi

Audi

Modello

Audi A3 (2009>2012) 1.6TDI 16V Turbo FAP con cambio robotizzato

Difetto Ricontrato

La leva selettore del cambio rimane bloccata in “P”

Causa del Difetto

Batteria non conforme al veicolo perché in avviamento si abbassa troppo la tensione

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0928 “circuitto solenoide blocco comando cambio/circuitto aperto

Codici Errore Rilevati

P0928

Soluzione

Sostituire la batteria con una conforme a questo veicolo

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia