



La spia motore e trasmissione si accende

Primastar X83

Nissan >> Primastar X83

DIFETTO RISCONTRATO

La spia motore e trasmissione si accende, il cambio semiautomatico funziona solo in modalità manuale.

CAUDE DEL DIFETTO

Presenti vari codici guasto relativo al gruppo propulsore, la trasmissione è in modalità failsafe.

DIAGNOSI

In memoria guasti sono presenti diversi errori in varie centraline

SOLUZIONE

Eliminare i vari guasti in tutte le centraline

NOTE

Riferimento bollettino Nissan PIB-AT-08-001-nl

Partner:



Carpedia